

Technikai adatlap

Anaerob termékek rögzítő **06K20F nagy szilárdságú és hőálló**

A WIKO 06K20F nagy szilárdságú rögzítő, mely kiváló hengeres, peremes alkatrészek rögzítésére. Ezért a rögzítővel megragasztott munkadarabok normális kézi szerszámmal nem szedhetők szét. Nagyon magas hőmérséklettűréssel rendelkezik: + 200°C-ig. Maximálisan tömít és szigetel. Alkalmas fűtés, pumpaházak, napelemes cellák szerelésénél, illetve pumpák és ventilátorok rögzítésére, ahol magas hőmérséklet van. Kiváló a hézagkitöltés még magas túréseknél is.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

50 ml flakon	06K20F.F50
250 ml flakon	06K20F.F250

Termék tulajdonságok:

- bármilyen hengeres, peremes alkatrészek tömítésére és rögzítésére
- nagy szilárdságú kötések hoz létre, melyet kézi szerszámmal szinte lehetetlen szétszedni
- ütés és rázkódás álló
- rendkívül nagy ellenállás a vízzel, gázzal, olajjal és ipari vegyi anyagokkal szemben
- hőmérséklettűrése + 200°C-ig

Fizikai tulajdonságok (még folyékony állapotban):

Kémiai besorolás:	metakrilát, anaerob gyanta
Szín:	zöld / fluoreszkáló
Viszkozitás:	5.000-10.000 mPas
Sűrűség:	1,04 - 1,08 g/ml
Max. kitöltés:	0,20 mm
Max. menet méret:	M 50
Gyulladás pont:	> 100°C
Feldolgozási hőmérséklet:	optimális + 23°C
Tárolás:	száraz és hűvös helyen
Eltarthatóság:	12 hónap

Fizikai tulajdonságok (már kikeményedett állapotban):

Rögzülési idő:	5-10 perc
Funkciós rögzülés:	1-3 óra
Végleges kötési idő:	9-18 óra
Leszakadási nyomaték:	40-55 Nm

További csavaró nyomaték 33-40 Nm
Hőmérséklettűrés: - 50°C –tól + 200°C ig

A fenti mért adatok: csavar M10X20 8.8 minőségben – anya 0.8 d 24 órára

Használati utasítás:

A termék nem alkalmas fém- műanyag peremkötésekhez.

Csak fém menetekhez, kötésekhez lehet használni!

A ragasztani kívánt felületnek száraznak, por, zsír, olaj és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Ehhez használjon speciálisan kifejlesztett WIKO Ipari gyors tisztítót. Utána a hézagot a két darab között teljesen töltse ki a felülettömítővel, majd illessze össze a darabokat és teljesen zárja le. Ha nem elég jól zárta le, az szivárgásokhoz vezethet. A kikeményedési folyamat közben már ne mozgassa el /meg. Hagyja a terméket 24 órán át száradni.

Amennyiben passzív felületet vagy alacsony hőmérséklet áll a rendelkezésére, abban az esetben használja a speciálisan kifejlesztett WIKO Anaerob aktivátor terméket, mellyel gyorsabb kikeményedési idő érhető el. Az aktivátor használatánál 15%-al csökken a szilárdság. Használat előtt kérem olvassa át a biztonsági adatlapot tanácsért.