

Technikai adatlap

Anaerob termékek rögzítő **06K40 nagy szilárdságú és hőálló**

A WIKO 06K40 rögzítő nagy szilárdságú és hőálló rögzítő, mely lassan keményedik ki. Kitűnően alkalmas peremse alkatrészek szorításos, zsugorodásos illesztéshez. Erős és biztos kötést hoz létre, mely nagyon nehezen szedhető szét normál kézi szerszámmal. Savaknak, lúgoknak jól ellenáll. Nagyon jó rögzítő vasmentes fém számára. Felmelegítés után könnyebben szétszedhető.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

50 ml flakon	06K40.F50
250 ml flakon	06K40.F250

Termék tulajdonságok:

- kiváló peremes alkatrészek rögzítéséhez
- magas a hőmérséklettűrése + 175°C
- vasmentes fém felületek rögzítésére
- megakadályozzák a szivárgást, nagyon erős biztos kötést létrehozva

Fizikai tulajdonságok (még folyékony állapotban):

Kémiai besorolás:	metakrilát, anaerob gyanta
Szín:	zöld /fluoreszkáló
Viszkozitás:	200-1.200 mPas
Sűrűség:	1,10 g/ml
Max. kitöltés:	0,10 mm
Gyulladás pont:	> 100°C
Feldolgozási hőmérséklet:	optimális + 23°C
Tárolás:	száraz és hűvös helyen
Eltarthatóság:	12 hónap

Fizikai tulajdonságok (már kikeményedett állapotban):

Rögzülési idő:	2 óra (acél)
Végleges kötési idő:	24 óra
Leszakadási nyomaték:	20-40 Nm
További csavaró nyomaték	30-60 Nm
Hőmérséklettűrés:	- 55°C – tól + 175°C ig

A fenti mért adatok: csavar M10X20 8.8 minőségben – anya 0.8 d 24 órára

Kémiai állóképesség:

Leszakadási nyomaték %-ban meghatározva a kémiai anyagokba merítés után:

víz /glükol 87°C-nál	75 %
motorolaj	100 %
benzin	100 %
fékfolyadék	100 %
etanol	100 %
aceton	100 %

Használati utasítás:

A termék nem alkalmas fém- műanyag peremkötésekhez.

Csak fém menetekhez, kötésekhez lehet használni!

A ragasztani kívánt felületnek száraznak, por, zsír, olaj és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Ehhez használjon speciálisan kifejlesztett WIKO Ipari gyors tisztítót. Utána a hézagot a két darab között teljesen töltse ki a felülettömítővel, majd illessze össze a darabokat és teljesen zárja le. Ha nem elég jól zárta le, az szivárgásokhoz vezethet. A kikeményedési folyamat közben már ne mozgassa el /meg. Hagyja a terméket 24 órán át száradni.

Amennyiben passzív felületet vagy alacsony hőmérséklet áll a rendelkezésére, abban az esetben használja a speciálisan kifejlesztett WIKO Anaerob aktivátor terméket, mellyel gyorsabb kikeményedési idő érhető el. Az aktivátor használatánál 15%-al csökken a szilárdság. Használat előtt kérem olvassa át a biztonsági adatlapot tanácsért.