

Technikai adatlap

Anaerob termékek csavarrögzítő **02K90 nagy szilárdságú kapilláris hatással rendelkezik**

A WIKO 02K90 csavarrögzítő egy univerzális rögzítő, mely nagy szilárdságú, mely véd a korrózió ellen is. Ideálisan alkalmas bármilyen csavar, támcavar, merevítő csavar, hajtómű darab tömítésére, rögzítésére, mely kitűnően ellenáll vibrációnak és ütéseknek. Szinte elmozdíthatatlan, vagy nagyon nehezen elmozdítható kötéseket hoz létre támcavaroknál, különböző csapágyaknál.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

50 ml flakon	02K90.F50
250 ml flakon	02K90.F250

Termék tulajdonságok:

- kiváló nagy szilárdsága
- elmozdíthatatlan kötéseket hoz létre
- bármilyen csavar, anya, menet, csapágy tömítésére és rögzítésére
- nagyon erős igénybevételű csavar, csapágy rögzítésére fejlesztették ki

Fizikai tulajdonságok (még folyékony állapotban):

Kémiai besorolás:	metakrilát, anaerob gyanta
Szín:	zöld / fluoreszkáló
Viszkozitás:	10-20 mPas
Sűrűség:	1,06 - 1,10 g/ml
Max. menet méret:	M 6
Gyulladás pont:	> 100°C
Feldolgozási hőmérséklet:	optimális + 23°C
Tárolás:	száraz és hűvös helyen
Eltarthatóság:	12 hónap

Fizikai tulajdonságok (már kikeményedett állapotban):

Rögzülési idő:	20 perc
Funkciós rögzülés:	40 óra
Végleges kötési idő:	12-24 óra
Leszakadási nyomaték:	35 Nm
További csavaró nyomaték:	45 Nm
Hőmérséklettűrés:	- 60°C – tól + 150°C ig

A fenti mért adatok: csavar M10X20 8.8 minőségben – anya 0.8 d 24 órára

Kémiai állóképesség:

Leszakadási nyomaték %-ban meghatározva a kémiai anyagokba merítés után:

Víz / glükol 87°C-nál	90%
Motorolaj 125°C-nál	50 %
Benzin	90 %
Fékfolyadék	85 %
Etanol	80 %
Aceton	85 %

Használati utasítás:

A termék nem alkalmas fém- műanyag peremkötésekhez.

Csak fém menetekhez, kötésekhez lehet használni!

A ragasztani kívánt felületnek száraznak, por, zsír, olaj és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Ehhez használjon speciálisan kifejlesztett WIKO Ipari gyors tisztítót. Utána a hézagot a két darab között teljesen töltse ki a felületmórtával, majd illessze össze a darabokat és teljesen zárja le. Ha nem elég jól zárta le, az szivárgásokhoz vezethet. A kikeményedési folyamat közben már ne mozgassa el /meg. Hagyja a terméket 24 órán át száradni.

Amennyiben passzív felületet vagy alacsony hőmérséklet áll a rendelkezésére, abban az esetben használja a speciálisan kifejlesztett WIKO Anaerob aktivátor terméket, mellyel gyorsabb kikeményedési idő érhető el. Az aktivátor használatánál 15%-al csökken a szilárdság. Használat előtt kérem olvassa át a biztonsági adatlapot tanácsért.