

Technikai adatlap

Anaerob termékek **csővezeték tömítés** **05K77 PTFE-vel közepes szilárdságú**

A WIKO 05K77 csővezeték tömítés közepes szilárdságú univerzális termék, teflonnal. A terméket speciálisan fejlesztették ki kúpos vagy hengeres Withworth- menetes csőszerelvényekhez / kötésekhez (DIN 2999-től R3"). Használható gézvezeték rendszereknél, locsoló-permetező / sprinkler berendezéseknél. Azonnali tömítés érhető el 5 bar nyomásig. A teflon segít a könnyebb szétszedhetőségben. A termék kikeményedése még alacsonyabb hőmérsékleten is kiváló (< 0°C). Nem megengedhető TRGI 86/96 gáz háztartási szereléséhez.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

50 ml összenyomható tubus	05K77.Z50
250 ml tubus	05K77.T250

Termék tulajdonságok:

- közepes szilárdságú tömítés csővezeték szerelvényeken
- kiváltható velük a kender, szalag és pasztatömítések
- speciálisan kifejlesztve Withworth-menetes csőszerelvényekhez R3"-ig
- tiszta és egyszerű alkalmazás
- alacsonyabb hőmérsékleten is kiváló a tömítése

Fizikai tulajdonságok (még folyékony állapotban):

Kémiai besorolás:	metakrilát, anaerob gyanta
Szín:	okkerságra
Viszkozitás:	20.000-40.000 mPas
Sűrűség:	1,07 g/ml
Max. menet méret:	M 80 R3"
Feldolgozási hőmérséklet:	optimális + 23°C
Tárolás:	száraz és hűvös helyen
Eltarthatóság:	12 hónap

Fizikai tulajdonságok (már kikeményedett állapotban):

Rögzülési idő:	10-20 perc
Funkciós rögzülés:	3-6 óra
Végleges kötési idő:	12-24 óra
Leszakadási nyomaték:	20-30 Nm
További csavaró nyomaték	15-20 Nm

Hőmérséklettűrés: - 50°C –tól + 150°C ig

A fenti mért adatok: csavar M10X20 8.8 minőségben – anya 0.8 d 24 órára

Használati utasítás:

A termék nem alkalmas fém- műanyag peremkötésekhez.

Csak fém menetekhez, kötésekhez lehet használni!

A ragasztani kívánt felületnek száraznak, por, zsír, olaj és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Ehhez használjon speciálisan kifejlesztett WIKO Ipari gyors tisztítót. Utána a hézagot a két darab között teljesen töltse ki a felületfőmítővel, majd illessze össze a darabokat és teljesen zárja le. Ha nem elég jól zárta le, az szivárgásokhoz vezethet. A kikeményedési folyamat közben már ne mozdítsa el /meg. Hagyja a terméket 24 órán át száradni.

Amennyiben passzív felületet vagy alacsony hőmérséklet áll a rendelkezésére, abban az esetben használja a speciálisan kifejlesztett WIKO Anaerob aktivátor terméket, mellyel gyorsabb kikeményedési idő érhető el. Az aktivátor használatánál 15%-al csökken a szilárdság. Használat előtt kérem olvassa át a biztonsági adatlapot tanácsért.