

## **Technikai adatlap**

### **WIKO Super Glue**

#### **Aktivátor**

A WIKO Super Glue aktivátor olyan környezeti feltételek között alkalmazható, amelyek az optimálistól eltérőek ( pl.: száraz levegő vagy hideg környezet) vastag ragasztó rétegnél illetve inaktív / semleges anyagoknál.

Ugyancsak az aktivátor használható kiöntött ragasztó száradásához.

A termékek a következő kiszerelésben kaphatók:

15 ml flakon	SGAK.F15
150 ml spray	SGAK.D150
200 ml spray	SGAK.D200
1000ml doboz	SGAK.D1000

#### **Termék tulajdonságok:**

- Speciális alkalmasság Super Glue pillanatragasztó termékekhez
- Gyorsabb kikeményedést biztosít az inaktív/ semleges anyagoknál is
- Konkurencia termékeihez hasonlítva a WIKO aktivátor szagtalan és átlátszó
- A termék aktivátor adalékot, oldószert tartalmaz illetve a 150 ml és 200 ml-es spray propán bután gázt tartalmaz

#### **Felhasználási terület:**

Az aktivátort ott érdemes használni, ahol a környezeti feltételek nem optimálisak, száraz a levegő vagy nagyon hideg van. Az aktivátortól egyértelműen gyorsabb lesz a ragasztó kikeményedése. Az aktivátorra inkább akkor van szükség, ha nagyon vastag/erős ragasztó réteget viszünk fel, vagy inaktív/ semleges felületre szeretnénk ragasztani.

#### **Használati utasítás:**

Az ajánlott feldolgozási hőmérséklet + 10°C és + 30°C között van. A sprayt használat előtt egy kicsit fel kell rázni.

#### **Ragasztás előtt:**

Az aktivátort az egyik oldalra fel kell vinni és egy kicsit száradni hagyni. A WIKO Super Glue pillanatragasztót a másik felületre felvinni ( nem arra, amelyikre az aktivátort felvitte). Majd a két darabot gyorsan nyomja össze és várja meg amíg a ragasztó kikeményedik.

#### **Ragasztás után:**

Permetezze be a ragasztót és várjon míg az kikeményedik. Hogy tökéletes sima felületet kapjon, a permetezést kb. 30 cm-es távolságból végezze el.